

可燃性氣體用 攜帶式氣體偵測器 GP-1000 使用說明書 (PT0-120)

RIKEN KEIKI Co., Ltd.

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan Phone: +81-3-3966-1113

Fax: +81-3-3558-9110 E-mail: intdept@rikenkeiki.co.jp

Web site: https://www.rikenkeiki.co.jp/english/

安全須知

為構建防爆系統,請遵守以下事項。

機器概要

可燃性氣體偵測器型號: GP-1000 是設計用在危險場所連續監測可燃性氣體洩漏的氣體偵測器。 GP-1000 的偵測範圍為 0-100%LEL。

利用內建小型泵吸入氣體樣本。

電源供應僅限使用3號鹼性電池(LR6株式會社東芝製造4顆)。

不可在危險場所更換電池。

技術資料

防爆規格 防爆等級 Ex ia Ⅱ B T4 Ga

II 1 G Ex ia II B T4 Ga

環境溫度範圍 -20℃~50℃

電氣規格 · 由 4 顆 3 號鹼性電池(LR6 株式會社東芝製造)驅動。

認證號碼 IECEx IECEx DEK 13.0090

ATEX DEKRA 13ATEX0227

適用規格 IEC60079-0:2017 EN IEC 60079-0:2018

IEC60079-11:2011 EN60079-11:2012

注意事項 • 請勿在危險場所更換電池。

•請勿拆解或改裝機器。

• 電源僅限使用 3 號鹼性電池 (LR6 株式會社東芝製造)。

·備用電源僅限使用 CR1220 (日立麥克賽爾株式會社製造)。

儀器編號的 $INST.No. \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{000} \ \underline{0000} \ \underline{00}$ 表示方法 $A \ B \ C \ D \ E$

A:製造年份(0-9)

B:製造月份(1-9月,X<10月>,Y<11月>,Z<12月>)

C: 生產批號 D: 序號 E: 工廠代碼

製造商

理研計器株式會社

郵遞區號: 174-8744 日本東京都板橋區小豆澤 2-7-6

網頁:https://www.rikenkeiki.co.jp/

目錄

2
2
2
2
2
3
3
4
5
7
7
8
1
1
1
4
8
21
23
29
32
33
33
35
36
36
37
88
39
ın
10 10
10 10
₩ 11
11
12
13

1. 產品概要

1-1. 前言

感謝您購買可燃性氣體用攜帶式氣體偵測器 GP-1000(以下稱為本儀器)。請確認所購買的產品型號和本使用說明書所記載的規格是否一致。

本書為您說明本儀器的正確使用方法以及規格。記載了正確使用本儀器的必要事項。無論初次的使用者,或已有使用經驗的使用者,都請再次確認知識和經驗,仔細閱讀並理解本書內容的基礎後再使用。

1-2. 使用目的

本儀器用於偵測大氣中的可燃性氣體(%LEL)。

本儀器偵測的可燃性氣體包括在一般工廠或油輪等處使用的「一般可燃性氣體(HC)用」、 天然瓦斯/天然氣體等「甲烷(CH4)用」兩種規格。


並非根據偵測結果來保障生命、安全的儀器。

1-3. 危險、警告、注意、註記的定義

▲危險	本標記表示:操作錯誤時「可能危及生命或對身體、財物造成重大損害」。
▲警告	本標記表示:操作錯誤時「可能對身體、財物造成重大損害」。
▲注意	本標記表示:操作錯誤時「可能對身體、財物造成輕微損害」。
*註記	本標記表示使用上的建議。

1-4. 規格及防爆規格的確認方式

本儀器的規格因標準及防爆檢定的種類而異。使用前請確認手邊的產品規格。可透過產品上黏貼的以下標牌確認產品的規格。



銘牌安裝位置

2. 安全上的重要須知

2-1. 危險事項

▲ 危險

關於防爆

- 請勿改造、變更電路或構造等。
- 攜帶本儀器在危險場所使用時,請採取防靜電帶電的危險綜合對策:
 - ①穿防靜電工作服及導電鞋(防靜電工作鞋)
 - ②在室內使用時,在導電地板(漏電阻 10MΩ以下)的環境下使用。
- 請在非危險場所更換電池。
- 本儀器的額定值如下。

電源 DC6.0V (LR6、株式會社東芝 4 顆)

環境溫度 -20℃~50℃

• 本儀器的防爆等級如下。

Ex ia II C T4 (Japan Ex 防爆檢定)

Ⅱ 1 G Ex ia Ⅱ B T4 Ga (ATEX 防爆檢定)

Ex ia II B T4 Ga (IECEx 防爆檢定)

·容器的保護等級如下。 IP20

使用須知

- 在人孔中或密閉場所檢測時,請絕對不要將身體探入人孔的入口,或窺視內部。可能有空氣缺氧或其他氣體噴出的危險。
- 氣體排出口有可能會排出濃度(100%LEL以上)的氣體。請絕對不要靠近明火。

2-2. 警告事項

▲警告

採樣點的壓力

- 在製造上確保本儀器在大氣壓力下抽取周圍的氣體。如果向本儀器的氣體吸入口、氣體 排出口(GAS IN、GAS OUT)施加過大的壓力,偵測氣體可能從內部漏出。使用中請避免施 加過大的壓力。
- •請勿在壓力超過大氣壓的場所直接連接氣體採集管。否則可能會損壞內部配管系統。

在環境空氣中進行空氣校正

在環境空氣中進行空氣校正時,請確認環境空氣為新鮮空氣後再進行。在存在雜質氣體等的狀態下進行校正時,無法正確調整,實際發生氣體洩漏時會非常危險。

發生氣體警報時的應對

發出氣體警報時非常危險。請依客戶判斷進行適當處理。

電池餘量的確認

- 使用前請先確認電池餘量。長期未使用時,電池電量可能已耗盡。請務必更換新電池後 再使用。
- 若發出電池電壓下降警報,則不可進行氣體偵測。如在使用中發出警報,請斷開電源, 在非危險場所迅速更換電池。

其他

- •請勿投入火中。
- •請勿使用洗衣機、超音波洗淨機等清洗本儀器。
- •請勿堵塞蜂鳴器口。否則將無法發出警報聲。
- •請勿在打開電源的狀態下拆下電池。

2-3. 注意事項

▲注意

請不要在可能噴濺到油、藥品等的地點使用。並且避免故意沉入水中

- 使用本儀器請避開會噴濺油、藥品等液體的地點。
- •雖然本儀器的保護等級相當於IP67,但並非耐水壓設計,因此請避免在高水壓場所(水龍頭、淋浴頭等處)使用,或長時間沉入水中。另外,本儀器只能對淡水、自來水防水,而不能防溫水或鹽水、清洗劑、藥品、汗水等。
- 氣體吸入口、氣體排放口不具有防水構造。請注意避免雨水等水分從該處進入。否則無法 正確偵測氣體。
- 請不要將本儀器設置在積水或泥土的地方。如果設置在這樣的地點,水或泥土從蜂鳴器 孔等進入,可能導致故障。
- •如果吸入污水、粉塵、金屬粉等,感測器的靈敏度會顯著降低。在這樣的環境下時請充分注意。

請勿在溫度不到-20℃或者超過 50℃的場所使用

- •本儀器的使用溫度範圍是-20~50℃。請避免在超過使用範圍的高溫、高濕、高壓、低溫環境下使用。
- 請儘量避免在陽光直射的地點長時間使用。
- 當車輛停在曝曬的太陽下時,請避免保管在車內。

請在使用範圍內使用,避免本儀器或採集管內發生結露

如本儀器或氣體採集管內結露,就會造成堵塞或氣體吸附等,無法正確偵測氣體,因此嚴禁結露。請結合本儀器的使用環境,充分注意採集地點的溫度和濕度,避免本儀器或氣體採集管中發生結露等現象。請務必遵守使用範圍。

請不要在本儀器附近使用對講機

- 如果收發器等在本儀器附近發射電波,有時會影響讀值。使用收發器等時,請在不會造成影響的場所使用。
- 請避免在發生強的電磁波的機器(高頻機器、高電壓機器)附近使用。

請確認流量確認顯示有旋轉作動,再行使用

當流量確認顯示未作動時,不能進行正確的氣體偵測。請確認流量是否已喪失。

請務必進行定期檢查

本儀器是安全保障儀器,為確保安全,請務必定期檢查再使用。如果不進行檢查而持續使用時,會使感測器的靈敏度改變,無法準確地進行氣體偵測。

▲ 注意

其他

- 如果隨意按按鍵,各設定被更改,會使警報不能正常作動。請不要進行本使用說明書沒有記載的操作。
- 請不要摔落或者施加衝擊。否則可能會導致靈敏度下降。
- 請不要用尖東西頂蜂鳴器的開口部。否則會導致故障、破損。
- 請不要撕掉顯示部的面板膜。否則會損害防水/防塵性能。
- 請不要在紅外線埠部張貼標籤等。否則不能進行紅外線通訊。
- 使用環境中可能存在對本儀器感測器造成不良影響的氣體。存在以下氣體時不可使用。
 - ① 高濃度且連續存在的硫化物(H2S、SO2等)
 - ② 鹵化類氣體(氯化合物、氟利昂等)
 - ③ 矽(矽化合物)

如果在含有上述氣體(高濃度硫化物、鹵化類氣體、矽等)的環境中使用,將會導致感測器使用壽命急劇縮短,或是無法正確讀值等不良情況,因此請不要在這樣的環境中使用。萬一已於存在矽等的場所進行偵測時,請務必在下次使用前確認氣體檢測感度。

3. 產品的構成

3-1. 主機及標準配件

請在開箱後確認主機與配件。

萬一物品不足,請聯繫經銷商或就近的本公司營業所。

<主機>




<標準配件>


名称	外觀	數量	名稱	外觀	數量
3 號鹼性電池	TOSHIBA TOSHIBA	4 顆 (已安 裝)	手吊帶		1
氣體採集棒		1	使用說明書	_	1
+氣體採集管		1	產品保固書	_	1

3-2. 各部位名稱與功能

<外觀>(主機)



編號	名称	功能
1	LCD 顯示部	顯示氣體濃度、測定氣體名稱、警報等。
2	蜂鳴器口	操作音、警報音的發出口。(請不要堵塞。)
3	警報燈窗	警報時指示燈閃爍(紅)。
4	校正/▲按鍵	長按則進行空氣調整。
(5)	解除警報/▼按鍵	如在發出警報時按下,將重置警報。
6	顯示切換按鍵	按下可切換顯示。
7	電源/確定按鍵	進行電源的 ON/OFF。
8	氣體吸入口	連接氣體採集管。
9	氣體排出口	吸入氣體的排放處。(請不要堵塞。)
10	鎖板	固定電池蓋的板。
11)	電池蓋	保護電池的蓋子。
12	紅外線埠	用於資料發送接收的埠。使用資料收集器管理軟體(選配品),向電腦上傳偵測資料,或從電腦對本儀器進行各種設定的埠。



		<u> </u>
編號	名稱	功能
1	作動狀態顯示	顯示偵測模式下的作動狀態。正常時:閃爍。
2	流量確認顯示	顯示吸入狀態。正常時:旋轉。
3	範圍模式顯示	範圍模式以 Lo/Hi/Auto 圖示顯示。
4	電池餘量顯示	顯示電池餘量的標準。
(5)	氣體名稱顯示	顯示偵測氣體名稱。
6	濃度及單位顯示	顯示氣體濃度值與單位。
7	測量極限及光柱顯示	以光柱儀錶顯示氣體濃度值的等級。
		同時顯示測量極限值。
8	時鐘顯示	顯示時間。

*註記

電池餘量顯示,電池餘量的基準如下圖所示。

如電池餘量進一步減少,電池標誌內開始閃爍(【2)。


*註記

範圍模式顯示圖示

L o:低範圍(0-10%LEL)固定 H i:高範圍(0-100%LEL)固定

Auto:從低範圍到高範圍,自動切換範圍

<外觀>(氣體採集棒+氣體採集管)



編號	名稱	功能
	氣體採集棒	接觸偵測部位,採集氣體的部分。
		內建粉塵過濾器。
2	氣體採集管	採集氣體所通過的樹脂軟管。
3	軟管連接耦合器	連接主機的接頭。

4. 使用方式

4-1. 使用注意事項

不論您是首次使用本儀器,還是已熟練使用,都請務必遵守使用方法中的注意事項。 未能遵守這些注意事項時,可能會引發機器故障,無法正常進行氣體偵測。

4-2. 啟動準備

▲警告

本儀器的顯示部帶有出貨時貼在顯示螢幕上的防劃痕保護膜。使用產品前請務必撕下此保護膜。附有保護膜的產品無法滿足防爆性能。

在開始氣體偵測前,請確認以下內容。

- 不得帶有出貨時貼在顯示部上的防劃痕保護膜
- 有安裝電池(電池餘量足夠)
- 粉塵過濾器無污漬
- 氣體採集棒無鬆動
- 軟管連接耦合器已連接好

<電池更換方法>


首次使用時或者電池餘量少時,請按照以下要領安裝新的3號鹼性乾電池(LR6株式會社東芝製造4顆)。

▲注意

- •請務必先關閉本儀器的電源再進行。
- 請在非危險場所進行。
- •請4顆電池都使用新的。
- •請注意極性。
- 如果電池蓋未完全鎖緊,電池有可能脫落,或從縫隙進水。此外,如果中間夾有微小異物,有可能會進水。
- ①確認本儀器電源已關閉。※若電源打開時請暫且將其關閉。
- ②解鎖後打開電池蓋。
- ③取出舊電池,並注意極性更換新電池。
- ④關閉電池蓋並上鎖。※上鎖時會發出「喀嚓」聲。








<氣體採集棒檢查>

請目測檢查氣體採集棒內的粉塵過濾器。

- 確認粉塵過濾器無污漬。
- 粉塵過濾器的更換方法發現污漬時請按照以下要領更換過濾器。
 - ①握住氣體採集棒中央部,以逆時針方向旋轉前端部並取下。
 - ②從中央部中取出髒的粉塵過濾器,放入新過濾器。
 ※粉塵過濾器無正反之分。
 - ③順時針旋轉前端部進行安裝。
 - ※請牢牢擰緊。未擰緊會導致洩漏。
 - ※擰緊時請用手擰緊。




<組裝>

如下圖所示在主機上連接氣體採集棒。

※將開放環拉往身前的同時,將軟管連接耦合器插入主機氣體吸入口後放開。

開放環 (軟管連接耦合器)



4-3. 啟動方法

<開啓電源>

長按[電源]按鍵直至蜂鳴器發出嗶聲(1秒以上),電源打開。 電源打開後,LCD顯示將會如下所示自動切換,進入偵測模式。

啟動流程(約15秒)

長按電源按鍵1秒以上

LCD 全部亮燈

(蜂鳴器鳴響:1次<嗶>)

日期時間顯示

顯示例:

2014年6月1日 8時30分

電池電壓顯示

警報方式顯示

顯示例:

6.0V

AL-H(<自持>)

氣體顯示


顯示例:

CH4

測量極限顯示

顯示例:

100%LEL



※警報方式: AL-H (Alarm-Hold<

AL-H(Alarm-Hold<自持>) AL-A(Alarm-Auto<自動回歸>)

₩F-


WARNING 設定值顯示

顯示例: 10%LEL




ALARM 設定值顯示

顯示例: 50%LEL



偵測模式 (蜂鳴器鳴響:2 次<嗶嗶>)




*註記

• 最後關機時使用的範圍模式會被保留。

<基本作動流程>

通常在電源接通後以偵測模式使用。



* 註記

- ·故障警報內只有流量下降警報「FAIL~LOW FLOW」可在處理流量下降的原因之後通 過[解除警報]按鍵操作進行解除。除此以外的故障警報請在斷開電源後,立即聯繫經銷 商或就近的本公司營業所進行修理。發生時鐘異常「Fail Clock」雖然可在按下[解除警 報]按鍵後進行臨時使用,但時鐘功能未正常作動。為此,資料收集器功能也不會正常 作動。
- 若約 20 秒未操作,則背光會熄滅。但在警報作動中連續亮燈。

<空氣校正>

即使在開始前進行了檢查,或吸入了新鮮大氣,零點仍然偏離時請進行空氣校正。 ※進行空氣校正時,請確認周圍為新鮮大氣。

①在偵測模式下,長按[校正] 按鍵。

②從「AirCL~HOLD AIR」顯示切換至「AdJ~RELEASE」顯示後,放開[校正]按鍵(蜂鳴器鳴響:3次<學學學》)




↓[校正] *****; **\$, ~[**; **@**HOL] AIR



進行零點調整,返回偵測模 式。

(蜂鳴器鳴響:1次<嗶>)




※若空氣校正不良,會顯示 「FAIL~AIR CAL」。請按下 [解除警報]按鍵,解除警報。 返回偵測模式(調整前)。

* 註記

- 請在接近使用環境的壓力、溫度濕度條件下,且新鮮空氣中進行空氣校正。
- 請在讀值穩定後再進行空氣校正。
- •如果保管場所與使用場所的溫度驟變超過 15℃,請在打開電源的狀態下,在與使用場所相同的環境中適應 10 分鐘,在新鮮大氣中進行空氣校正後再使用。

4-4. 偵測

啟動準備完成並進行空氣校正後,在偵測模式下將探針靠近偵測部位,對氣體進行偵測。



顯示方法(例)

• CH4 濃度: 0.0%LEL

• 偵測範圍: 0-10.0%LEL (Low RANGE)

·範圍模式:自動切換(Auto)

電池餘量:餘量少時 刻:20時18分

▲ 危險

- 在人孔中或密閉場所偵測時,請絕對不要將身體探入人孔的入口,或窺視內部。可能有空氣缺氧或其他氣體噴出的危險。
- 氣體排放口排出的空氣等有可能會缺氧。請絕對不要吸氣。
- 有可能會排出高濃度(LEL以上)氣體。請絕對不要靠近明火。

▲警告

- 在製造上確保本儀器在大氣壓力下抽取周圍的氣體。如果向本儀器的氣體吸入口、氣體排放口(GAS IN, GAS OUT)施加過大的壓力,偵測氣體可能從內部漏出。使用中請避免施加過大的壓力。
- •請勿在壓力超過大氣壓的場所直接連接採集管。否則可能會損壞內部配管系統。
- 在環境空氣中進行空氣調整時,請確認環境空氣為新鮮空氣後再進行。在存在雜質氣體等的狀態下進行校正時,無法正確調整,實際發生氣體洩漏時會非常危險。
- 在已經有發出氣體警報時會相當危險。請依客戶判斷進行適當處理。
- 使用前請確認電池餘量。長期未使用時,電池電量可能已耗盡。請務必更換新電池後再使用。
- 若發出電池電壓下降警報,則不可進行氣體偵測。如在使用中發出警報,請斷開電源, 在非危險場所迅速更換電池。
- •請勿堵塞蜂鳴器口。否則將無法發出警報聲。

▲注意

• 在進行氣體偵測時,為避免環境中的粉塵影響,請裝上隨附的氣體採集棒使用。

*註記

- 氣體採集管請不要使用非本公司指定的軟管。
- 氣體採集管請務必在連接氣體採集棒的狀態下使用,避免吸入異物。
- 為了使本儀器的感測器正確進行氣體偵測及濃度顯示,需要一定以上的氧氣濃度。
- 在高濃度可燃性氣體環境下會因氧氣濃度不足,可能導致無法準確偵測,當偵測到超過100%LEL的氣體時,即使可燃氣體濃度下降也會保持超限顯示(∩∩∩)。
- 長時間持續偵測高濃度可燃性氣體時,可能會對感測器產生不良影響。
- 低溫度環境下,電池在性能上、使用時間均會縮短。
- 在低溫環境下,會有液晶顯示速度反應變慢的情況。
- •吸入高於100%LEL的高濃度可燃性氣體時,由於會吸附到氣體採集管、氣體採集棒等上,在管內有可能會殘留氣體。吸入高濃度可燃氣體後,請務必進行清除,以去除吸附氣體(吸入新鮮空氣,並確認讀值為零)。

另外,如在完全清除前進行空氣校正,有可能無法正確調節,影響測量。在這種情況下,只要拆下氣體採集管進行空氣校正,就可防止校正不良的情況。

<截點記錄器>

可以記錄測量中的任意瞬時讀值。

可記錄最多達256筆資料,如資料記錄值達到最大值,會從最舊的資料開始覆蓋。


截點記錄器

①按下[▼]+[▲]按鍵,跳轉至 截點記錄器模式。

顯示記錄的資料編號及時刻、濃度顯示。


②適時按下[確定]按鍵·記錄按 下按鍵時的時刻與濃度顯 示。

顯示「END」後,返回偵測 模式。



※此時還未記錄。

※<u>要中斷操作時,請按下</u> [顯示切換]按鍵。



4-5. 各種模式概要

各模式概要如下。

模式	項目	 LCD 顯示	内容
偵測模式	_	LCD 顯示 Auto CH4 8	通常為使用的模式。
		2 CH4 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	
		%LEL 40	
空氣校正	_	<u>₩ 5:30</u>	進行調零。
模式			
		A, r[L	
		™HOLI AIR	
顯示模式	峰值顯示	6	顯示從接通電源後到確認的這一段時
		CH4 8	間內,所偵測到的最高濃度。
			※長按[解除警報]按鍵,直至顯示
		%LEL / /	「CLEAR~RELEASE」。可清除峰值顯 示。
	濃度顯示氣體	<u> </u>	 將設定變更為本儀器中預先註冊的氣
	替換讀取設定		體,則顯示從偵測對象氣體(HC或
		SAS	CH4)變為替換讀取的氣體濃度。
		FEER I T C T	
	警報設定值顯示	₩LIST	顯示本儀器的警報設定值。
			※顯示警報設定值時,按下[確定]按鍵
		d: 5P	後,可進行相應設定的警報測試。
		₩PLARMP	
	泵吸入量設定	♥;	可變更泵的吸入量(多少)。
			※ <u>L: Low(吸入量<少>)</u>
		L	H: High(吸入量<多>)
		WPUMP SET	
	日誌資料顯示	♥ \$	以截點記錄器顯示記錄的資料。

		di SP	
		WREC JATA	
	跳轉至用戶模式	\$ 5	跳轉至用戶模式。
		™USER	

模式	項目	LCD 顯示	內容
用戶模式	峰值光柱顯示 設定	NO ALARM	設定從接通電源後到確認的這一段時間內,以閃爍光柱方式顯示所偵測到的最高濃度的 ON/OFF。
		WAINTENANOS WPERK BRR	
	日期時間設定	(NO ALARM)	進行內部時鐘的日期時間設定。
		WAINTENANCE TA TE	
	ROM/SUM 顯示	NO ALARM	顯示本儀器的程式編碼及 SUM 值。 ※通常客戶不使用。
		WANGENANOE WROM/SUM	
	跳轉至偵測模式	NO ALARM	跳轉至偵測模式。

▲ 注意

- 使用後請返回偵測模式。用戶模式無法自動返回偵測模式。
- 用戶模式中不會進行氣體偵測、警報作動。

*註記

- •若大約20秒未操作時,將自動從顯示模式返回偵測模式。
- •若約30秒未操作,則背光會熄滅。
- 顯示模式中會持續進行氣體偵測、警報作動。

4-6. 顯示模式

4-6-1. 跳轉至顯示模式

可進行各種顯示及設定。

跳轉至顯示模式

按下[顯示切換]按鍵,跳轉至 顯示模式。

峰值顯示

顯示從接通電源後到確認的 這一段時間內,所偵測到的最 高濃度。

濃度顯示替換讀取設定

可替換讀取為預先註冊的氣 體,並顯示濃度。

警報設定值顯示

可進行警報設定值的顯示及 作動測試。

泵吸入量設定

可設定泵吸入量 L:Low 或 H:High •

日誌資料顯示


可瀏覽截點記錄器所記錄的 資料。

偵測模式



※按下[▲]或[▼]按鍵,選擇 相應選項,按下[確定]按鍵 後進行顯示或設定。





※長按[解除警報]按鍵,直至 顯示「CLEAR~RELEASE」。 可清除峰值顯示。

↓[顯示切換]



參閱 4-6-2. 濃度顯示替換讀 取設定

↓[顯示切換]



⇒ 參閱 4-6-3. 警報設定值顯示

→[顯示切換]




⇒ 參閱 4-6-4. 泵吸入量設定

√[顯示切換]




⇒ 參閱 4-6-5. 日誌資料顯示



4-6-2. 濃度顯示氣體替換讀取設定

通常情況下,本儀器濃度會依規格顯示為「甲烷(CH4)」或「一般可燃性氣體(HC)」, 但可替換讀取為預先註冊的氣體,並顯示濃度。



▲ 注意

WLIST

- 進行濃度顯示替換讀取設定時,請參閱次頁「GP-1000 氣體種類一覽」,並進行替換讀取。
- 另售的螺旋管有部分氣體無法替換讀取。請使用合適的軟管。

*註記

- 規格一覽中記載的警報精度及警報延遲時間僅適用校正氣體(CH4或 HC)。
- 替換讀取的濃度顯示為大致標準。要正確顯示濃度,需要使用偵測對象氣體進行氣體 校正。使用測量對象氣體進行氣體靈敏度校正時,請聯繫經銷商或就近的本公司營業 所。
- •可替換讀取的氣體清單請參閱下表「GP-1000 氣體種類一覽」。
- •本儀器偵測的可燃性氣體包括「一般可燃性氣體(HC)用」、「甲烷(CH4)用」兩種規格。 部分規格存在無法替換讀取的氣體種類。請參閱下表「GP-1000 氣體種類一覽」。

GP-1000 氣體種類一覽

替換讀取 氣體種類一覽	氣體名稱顯示	由 CH4 規格 替換讀取	由 i-C4H10 規格 替換讀取	標準軟管	螺旋管 (另售)	JG 規格
甲烷	CH4	0	×	0	0	×
異丁烷	i-C4H10	\circ	0	0	\circ	\circ
氫氣	H2	\circ	0	0	\circ	0
甲醇	СНЗОН	\circ	0	0	×	×
乙炔	C2H2	0	0	0	0	0
乙烯	C2H4	\circ	0	0	\circ	\circ
乙烷	C2H6	0	×	0	0	0
乙醇	С2Н5ОН	0	0	0	×	×
丙烯	С3Н6	0	0	0	×	0
丙酮	C3H6O	0	0	0	×	×
丙烷	C3H8	0	×	0	0	0
丁二烯	C4H6	\circ	0	0	×	\circ
環戊烷	C5H10	\circ	0	0	×	0
苯	С6Н6	\circ	0	0	×	×
正己烷	n-C6H14	\circ	0	0	×	×
甲苯	C7H8	\circ	\bigcirc	\bigcirc	×	×
庚烷	n-C7H16			\bigcirc	×	×
二甲苯	C8H10			\bigcirc	×	×
乙酸乙酯	EtAc			\bigcirc	×	×
IPA	IPA			\bigcirc	×	
MEK	MEK			\circ	×	×
甲基丙烯酸甲酯	MMA			\circ	×	X
二甲醚	DME		0	0	×	0
甲基異丁基酮	MIBK	0	0	0	×	×
四氫呋喃	THF	0	0	0	×	×


▲注意

•以 JG 型號認可規格使用可燃氣體替換讀取設定時,請選擇上述表中「JG 規格」欄記有〇記號的氣體種類。選擇記有×記號的氣體種類,將無法達到 JG 型號認可的要求。

4-6-3. 警報設定值顯示

可進行警報設定值的顯示及作動測試。

警報設定值顯示



※<u>要中斷操作時,請接下</u> [顯示切換]按鍵。

①按下[確定]按鍵,跳轉至警報設定值顯示。

②按下[▲]或[▼]按鍵,選擇欲 顯示的警報設定值。




※<u>可確認 F.S.及 WARNING、</u> ALARM。



※按下[確定]按鍵後,可進行 相應的警報作動測試。欲 解除警報時,請按當中的 任一按鍵。

③按下[顯示切換]按鍵,返回 顯示模式選項。




↓[顯示切換]

ø; SP ■ALARM--P

4-6-4. 泵吸入量設定

可設定泵吸入量 L:Low (吸入量<少>)或 H:High (吸入量<多>)。



4-6-5. 日誌資料顯示

可瀏覽截點記錄器所記錄的資料。

日誌資料顯示

LCD 顯示

Si SP

WREC_ JATA

Si SP

WYES/ENT.

Si SP

WNO /JISP

□IREE]


※<u>要中斷操作時,請按下</u> [顯示切換]按鍵。

①按下[確定]按鍵,跳轉至日 誌資料顯示。

②按下[▲]或[▼]按鍵,選擇相應的日誌記憶體編號,按下 [確定]按鍵後確定選擇。

③顯示選擇的日誌內容。

④要結束時,按下[顯示切換] 按鍵,返回顯示 模式選項。



830

 $[\blacktriangle]$

 \Leftrightarrow

※要繼續顯示日誌資料 時,按下[確定]按鍵,反 覆進行②以後的操作。

(IZ

930

MODE



4-7. 用戶模式

4-7-1. 跳轉至用戶模式

可進行內部時鐘修正等保養。

跳轉至用戶模式

按下[確定]按鍵,跳轉至用戶 模式。

峰值光柱顯示設定

可通過光柱顯示偵測氣體濃度的峰值。

日期時間設定

進行內部時鐘的日期時間設 定。

ROM/SUM 表示

顯示本儀器的程式編碼及 SUM 值。

跳轉至偵測模式


要結束時,按下[確定]按鍵, 返回偵測模式。



※按下[▲]或[▼]按鍵,選擇 相應選項,按下[確定]按鍵 後進行設定。



⇒ 4-7-2. 峰值光柱顯示設定



→ 4-7-3. 日期時間設定



※通常客戶不使用。





▲注意

- 使用後請返回偵測模式。用戶模式無法自動返回偵測模式。
- 用戶模式中不會進行氣體偵測、警報作動。

*註記

•若約30秒未操作,則背光會熄滅。

4-7-2. 峰值光柱顯示設定

可通過光柱顯示偵測氣體濃度的峰值。


※初始設定為無<oFF>設定。

峰值光柱顯示設定

①按下[確定]按鍵,跳轉至峰 值光柱顯示設定。

②按下[▲]或[▼]按鍵, 選擇峰值光柱顯示的 有 <on>無<oFF>,按下[ENTER] 後確定選擇。

顯示「END」後,返回用戶 模式選項。




4-7-3. 日期時間設定

進行內部時鐘的日期時間設定。

日期時間設定

- ①按下[確定]按鍵,跳轉至日期時間設定。
- ②以年→月→日→時→分的順 序設定。 確定「分」後將顯示「END」, 返回用戶模式選項。



※<u>按下[▲]或[▼]按鍵,調準</u> 日期時間,再按下[ENTER] 按鍵確定。

4-8. 關閉電源

長按[電源]按鍵(3 秒以上)直至蜂鳴器發出嗶嗶嗶聲(「TURN OFF」顯示消失),電源關閉。

▲注意

氣體濃度顯示出於較高狀態時請勿關閉電源。否則殘留在本儀器內的高濃度氣體會對感測器造成不良影響。

5. 各種作動及功能

5-1. 氣體警報作動

氣 體 警 報:如果偵測到的氣體達到或超過警報設定值就會發出警報。

氣體警報作動:自持作動

警報顯示:以警報燈、蜂鳴器、氣體濃度顯示值的閃爍進行通知。 警報種類:第一警報(WARNING)、第二警報(ALARM)、OVER警報

<氣體警報一覧>

警報的種類	第一警報	第二警報	OVER 警報
	10%LEL	50%LEL	100%LEL
警報燈	重複約1秒週期的閃爍 作動	重複約0.5秒週期的閃爍作動	重複約 0.5 秒週期的閃爍作動
蜂鳴器	重複約1秒週期的強弱 鳴響	重複約0.5 秒週期的強弱鳴響	重複約 0.5 秒週期的強弱鳴響。
LCD 顯示	氣體濃度以及	氣體濃度以及	氣體濃度以及
	WARNING 顯示的閃爍	ALARM 顯示的閃爍	OVER 顯示的閃爍


<顯示作動>

警報為兩階段警報,如果達到或超過各階段的警報設定值就會作動。

氣體濃度顯示

氣體濃度顯示及內容顯示閃爍。


如超過偵測範圍,LCD顯示變為「∩∩∩」(超限)。



顯示例

警報燈及蜂鳴器

根據警報種類不同,會進行慢速斷續作動或快速斷續作動。



<解除警報的方法>

偵測的氣體濃度值低於警報設定值時,按下[解除警報]按鍵,解除氣體警報。

*註記

- •即使偵測的氣體濃度恢復至低於警報設定值,在按下[解除警報]按鍵前,蜂鳴器及警報 燈也會繼續作動(自持)。
- •超過 100%LEL,發生超限警報時,即使偵測的氣體濃度恢復至低於 100%LEL 也會保持顯示「OVER」。按下[解除警報]按鍵,可進行解除。解除時,氣體濃度值低於測量極限時,將返回氣體濃度顯示。超限時,將會再次發出超限警報。

5-2. 故障警報作動

故 障 警 報:偵測本儀器內的異常,作為故障警報發出。

故障警報作動:自持作動

警報顯示:以警報燈、蜂鳴器、內容顯示進行通知。

警報種類:系統異常、感測器異常、校正異常、電池電壓下降、流量下降、時鐘異常

<顯示作動>

警報的種類	系統異常、感測器異常、校正異常、電池電壓下降、流量下降、 時鐘異常
警報燈	約1秒週期的閃爍作動
蜂鳴器	約1秒週期的間歇性鳴響
LCD 顯示	内容顯示



顯示例(流量下降)

*註記

- ·故障警報內只有流量下降警報「FAIL~LOW FLOW」可在處理流量下降的原因之後通過[解除警報]按鍵操作進行解除。除此以外的故障警報請在斷開電源後,立即聯繫經銷商或就近的本公司營業所進行修理。發生時鐘異常「Fail Clock」雖然可在按下[解除警報]按鍵後進行臨時使用,但時鐘功能未正常作動。為此,資料收集器功能也不會正常作動。
- 有關故障內容(錯誤訊息) 詳情,請參閱「8. 故障排除」。

6. 保養檢查

本儀器是防災、安全上的重要儀器。 為維持本儀器性能,提高防災和安全上的可靠性,請定期實施保養、檢查。

6-1. 檢查頻率與檢查項目

• 日常檢查:請在作業前進行檢查。

• 定期檢查:1年至少1次(建議:6個月至少1次)的頻率實施。

檢查項目	檢查內容	日常 檢查	定期 檢查
電池餘量	確認電池餘量足夠。	\bigcirc	\bigcirc
管	請確認無開裂、裂紋、開孔。	\circ	\circ
過濾器	請確認過濾器是否有污漬。	0	0
本体動作	請確認 LCD 顯示,再確認是否有故障顯示。	0	0
濃度顯示	使本儀器吸入新鮮的空氣,確認濃度顯示值為零如不為零時,請確認周圍無雜質氣體後再進行校零。	0	0
氣體靈敏度校正	請用調整用標準氣體進行氣體靈敏度校正。		\circ
氣體警報確認	請用調整用標準氣體確認氣體警報。	_	\bigcirc

*註記

- 氣體靈敏度校正時,需要專用器具及製作調整用標準氣體。因此,氣體靈敏度校正請委託經銷商或就近的本公司營業所。
- 本儀器內建的感測器有有效期限的規定,需要定期更換。進行氣體靈敏度校正時,如果出現無法校正、空氣校正後讀值也不能恢復、讀值不穩等現象,這表示感測器已達到使用壽命。請委託銷售店或者最近的本公司營業所。另外,保固期限為1年。

6-2. 清潔方法

當本儀器明顯髒污時,請進行清潔。清潔時,請務必關閉電源,用廢布等擦拭污垢。用水擦拭或使用有機溶劑清潔會引發故障,請勿使用。

▲注意

擦拭本儀器的污漬時,請不要澆水或者使用酒精、揮發油等有機溶劑。否則有可能會造成 本儀器表面變色、損傷及感測器故障。

6-3. 消耗性零件的更换

<建議定期更換零件清單>

No.	名稱	檢查建議期間	建議更換循環	數量 (個/台)	備考
1	泵單元	6個月	1~2年	1	RP-12 %
2	氣體感測器	6 個月	3年	1	NC-6215 %
3	墊圈類	_	2年	1	*
4	粉塵過濾器	使用前後	使用前後	1	零件號碼
	(10月組)				4181-9573-10
5	3 號鹼性乾電池	_	_	4	LR6株式會社東
					芝製造

[※]更換零件後,須由專業的維修人員進行作動確認。為了機器的穩定作動與安全,請交由專業的維修人員處理。請委託銷售店或者最近的本公司營業所。

*註記

上述更換週期為參考值,實際將取決於使用條件。另外,該週期不代表保固期。更換時間會視定期檢查的結果而有所變動。

<更換電池>

更換電池的方法,請參照「4-2. 啟動準備<電池更換方法>」。

<過濾器部>

粉塵過濾器的更換方法,請參照「4-2. 啟動準備<氣體採集棒檢查>」。

▲注意

- 更換粉塵過濾器時,請務必先關閉本儀器的電源再進行。
- 粉塵過濾器請務必使用本儀器專用品。使用相似產品則有可能不能正確偵測氣體。

6-4. 氣體靈敏度校正

故障警報內只有流量下降警報「FAIL~LOW FLOW」可在處理流量下降的原因之後通過 [解除警報]按鍵操作進行解除。除此以外的故障警報請在斷開電源後,立即聯繫經銷商或就近 的本公司營業所進行修理。發生時鐘異常「Fail Clock」雖然可在按下[解除警報]按鍵後進行臨 時使用,但時鐘功能未正常作動。為此,資料收集器功能也不會正常作動。

▲注意

請不要使用打火機氣體檢測本儀器的檢測感度。有可能會因打火機氣體中所含的成分而導致感測器性能老化。

7. 關於保管以及廢棄

7-1. 保管或長期不使用時的處理

本儀器請在下述環境條件下保管。

- 常溫、常濕、避免陽光直射的陰暗處
- •不會產生氣體、溶劑、蒸氣等的環境

收納製品的梱包箱時,將其放入並保管。 無梱包箱時,請避免灰塵等並保管。

▲注意

- 長期不使用時,請取出電池保管。否則電池漏液可能導致火災、人身傷害等。
- •即使長期不使用,也請每6個月接通一次電源,確認泵的吸入動作(3分鐘左右)。無法作動時,有可能是泵的馬達內部的潤滑油固化所致。

7-2. 再度使用時的處理

▲注意

停止保管後重新使用時,請務必進行氣體校正。包括氣體校正在內,重新調整請聯繫經銷 商或就近的本公司營業所。

7-3. 產品的廢棄

廢棄本儀器時,請將其作為事業廢棄物(不可燃物),遵照當地的法令等,進行合適的處理。

▲警告

• 廢棄電池時,請遵照各地規定的方法進行處置。

<在歐盟各成員國內的廢棄方式>

· 關於廢棄電子電機設備(WEEE)指令



本儀器上貼有如左圖的標誌,表示本儀器及其個別零件不可作為一般垃圾或家庭垃圾丟棄,丟棄時必須適當分類。

透過適當的方式丟棄,能避免對人體健康或環境的潛在不良影響。

丟棄產品時,請依照所居住國家可利用的退還或回收制度,以利能適當處理、回收、 再利用。有關已使用產品的回收或再利用的詳情,請詢問購買產品的銷售店或供應商。

· 關於電池規則



本儀器或電池上貼有如左圖的標誌,表示電池不可視為一般垃圾或家庭垃圾丟棄,必須分類後丟棄。

丟棄電池時,請依照您所居住國家可利用的回收制度,依照適當的方式丟棄,以利能 適當處理、回收、再利用。

電池的拆卸方法

請參閱 4-2. 啟動準備<電池更換方法>取出。

內建電池

型號	種類
LR6	鹼性電池

8. 故障排除

這份故障排除表並沒有記載本儀器的所有問題原因。只是簡單地敘述了常見問題的原因,以輔助客戶查詢故障原因。當故障狀況是本章節內未記載的狀況,或進行處理後仍未能恢復時,請聯繫經銷商或就近的本公司營業所。

<機器的異常>

<機器的異常>			
狀況	原因	處理方法	
無法開啟電源	電池已極度消耗殆盡	請 4 顆電池都使用新的。	
	按[電源]按鍵的時間過短	接通電源時,請按[電源]按鍵,直到發出「嗶」 聲再鬆開。	
	電池安裝不正確	請確認電池是否被正確安裝在主機上。	
異常作動	突然的靜電雜訊等影響	請關閉電源,再重新啟動。	
操作無效	突然的靜電雜訊等影響	暫時取出電池後再重新裝上電池,並開啟電源 進行操作。	
<u>系統異常</u> FAIL∼SYS□□□	主機電路發生異常	請記錄顯示內容「FAIL~SYS□□□」,並委 託經銷商或就近的本公司營業所進行修理。	
電池電壓下降警報 FAIL~BATTERY	電池餘量不足	請關閉電源,更換成新電池。	
無法調零(調整不良)	進行調零時,周圍空氣不新	請按下[解除警報]按鍵,解除警報。請在供應新鮮空氣後,重新進行調零。	
感測器異常 FAIL~SENSOR	感測器發生故障	請委託經銷商或就近的本公司營業所更換感 測器。	
流量下降警報 FAIL~LOW FLOW	因採樣部堵塞、管彎折等導 致流量下降	請在處理了堵塞、彎折等問題後,請按下[解除 警報]按鍵,解除警報。	
	泵發生故障	請委託經銷商或就近的本公司營業所更換泵。	
	長期保管未使用(6個月以上)	顯示流量下降警報時,請關閉電源後重新打開電源。進行了數次操作仍未改善時,請委託經銷商或就近的本公司營業所更換泵。	
時鐘異常 FAIL~CLOCK	時鐘功能發生故障。	請委託銷售店或最近的本公司營業所進行維修。	

<讀值的異常>

・中央・口でロインフィーは、		
狀況	原因	處理方法
指示值一直處於上	感測器漂移	請進行調零。
升,無法復位	吸入了高濃度的可燃性氣	請供應新鮮空氣,放置片刻。
	體	

9. 產品規格

<規格一覽>

型號	GP-1000			
偵測氣體	可燃性氣體 (CH4 或 HC 等) *1			
偵測原理	新型陶瓷式			
測量範圍	0-100%LEL			
警報的種類	氣體警報: 自持、兩階段警報 流量下降、感測器連接不良、電池電壓下降、電路異常、校正範 圍異常			
警報動作	氣體警報: 蜂鳴器斷續、警報燈(紅)閃爍、氣體濃度閃爍 故障警報: 蜂鳴器斷續、警報燈(紅)閃爍、故障內容顯示			
警報設定值	1st:10%LEL 、 2nd:50%LEL			
讀值精度	測量極限的±5% (同一條件下)			
回應時間	90%回應 30 秒以內			
警報延遲時間	30 秒以內			
偵測方式	泵吸入式、流量 0.3L/min 以上(泵吸入量:設定 LOW 時)			
顯示	液晶 7 段數值顯示 + 光柱儀錶(50 分割) + 狀態資訊顯示 7 段數位數值顯示:0~100%LEL 數位光柱儀錶顯示:自動範圍切換 0~10 %LEL (L 範圍) 0~100 %LEL (H 範圍)			
電源	3 號鹼性電池 4 顆**2			
連續使用時間	20 小時以上(新電池、無警報無照明、25℃的狀況下)			
使用環境	使用溫度範圍 -20~+50℃ 使用濕度範圍 95%RH 以下(無凝結時)			
外型尺寸	約 80(W)×124(H)×36(D)mm(凸起部除外)			
重量	約 260g(電池除外)			
防塵防滴構造	相當於 IP67			
防爆性	本質安全防爆結構 Ex ia II C T4(Japan Ex 防爆檢定) II 1 G Ex ia II B T4 Ga(ATEX 防爆檢定) Ex ia II B T4 Ga(IECEx 防爆檢定)			
功能	LCD 背光、資料收集器、日誌資料顯示、峰值顯示、泵吸入量切換、 氣體替換讀取			
標準配件	電源類:3 號鹼性電池4 顆 收納類:手吊帶 採樣類:氣體採集管(1m)+氣體採集棒			

- ※1 出貨時設定 CH4 或 HC中的任意一種(於訂購時指定)。
- ※2 為滿足防爆性能要求,請使用防爆構造電氣設備型式檢定合格證中列出的電池。

修訂記錄

版次	修訂內容	發行日期
0	初版(PT0-1207)	2021/10/29
1	1-4. 規格及防爆規格的確認方式、CE 符合標準聲明變更	2024/5/31
2	CE 符合性聲明書 刪除、7-3 產品的廢棄 修改	2025/8/29

2. 安全上的重要須知

2-1. 危險事項

▲ 危險

關於防爆

- · 請勿改造、變更電路或構造等。
- 攜帶本儀器在危險場所使用時,請採取防靜電帶電的危險綜合對策:
 - ①穿防靜電工作服及導電鞋(防靜電工作鞋)
 - ②在室內使用時,在導電地板(漏電阻 10MΩ以下)的環境下使用。
- 請在非危險場所更換電池。
- 本儀器的額定值如下。

電源 DC6.0V (LR6、株式會社東芝 4 顆)

環境溫度 -20℃~50℃

• 本儀器的防爆等級如下。

Ex ia II C T4 (Japan Ex 防爆檢定)

Ⅱ 1 G Ex ia Ⅱ C T4 Ga (ATEX 防爆檢定)

Ex ia II C T4 Ga (IECEx 防爆檢定)

·容器的保護等級如下。 IP20

使用須知

- 在人孔中或密閉場所檢測時,請絕對不要將身體探入人孔的入口,或窺視內部。可能有空氣缺氧或其他氣體噴出的危險。
- 氣體排出口有可能會排出濃度(100%LEL以上)的氣體。請絕對不要靠近明火。

2-2. 警告事項

▲警告

採樣點的壓力

- 在製造上確保本儀器在大氣壓力下抽取周圍的氣體。如果向本儀器的氣體吸入口、氣體 排出口(GAS IN、GAS OUT)施加過大的壓力,偵測氣體可能從內部漏出。使用中請避免施 加過大的壓力。
- •請勿在壓力超過大氣壓的場所直接連接氣體採集管。否則可能會損壞內部配管系統。

在環境空氣中進行空氣校正

在環境空氣中進行空氣校正時,請確認環境空氣為新鮮空氣後再進行。在存在雜質氣體等的狀態下進行校正時,無法正確調整,實際發生氣體洩漏時會非常危險。

發生氣體警報時的應對

發出氣體警報時非常危險。請依客戶判斷進行適當處理。

電池餘量的確認

- 使用前請先確認電池餘量。長期未使用時,電池電量可能已耗盡。請務必更換新電池後 再使用。
- 若發出電池電壓下降警報,則不可進行氣體偵測。如在使用中發出警報,請斷開電源, 在非危險場所迅速更換電池。

其他

- •請勿投入火中。
- •請勿使用洗衣機、超音波洗淨機等清洗本儀器。
- •請勿堵塞蜂鳴器口。否則將無法發出警報聲。
- •請勿在打開電源的狀態下拆下電池。

2-3. 注意事項

▲注意

請不要在可能噴濺到油、藥品等的地點使用。並且避免故意沉入水中

- 使用本儀器請避開會噴濺油、藥品等液體的地點。
- •雖然本儀器的保護等級相當於IP67,但並非耐水壓設計,因此請避免在高水壓場所(水龍頭、淋浴頭等處)使用,或長時間沉入水中。另外,本儀器只能對淡水、自來水防水,而不能防溫水或鹽水、清洗劑、藥品、汗水等。
- 氣體吸入口、氣體排放口不具有防水構造。請注意避免雨水等水分從該處進入。否則無法 正確偵測氣體。
- 請不要將本儀器設置在積水或泥土的地方。如果設置在這樣的地點,水或泥土從蜂鳴器 孔等進入,可能導致故障。
- •如果吸入污水、粉塵、金屬粉等,感測器的靈敏度會顯著降低。在這樣的環境下時請充分注意。

請勿在溫度不到-20℃或者超過 50℃的場所使用

- •本儀器的使用溫度範圍是-20~50℃。請避免在超過使用範圍的高溫、高濕、高壓、低溫環境下使用。
- 請儘量避免在陽光直射的地點長時間使用。
- 當車輛停在曝曬的太陽下時,請避免保管在車內。

請在使用範圍內使用,避免本儀器或採集管內發生結露

如本儀器或氣體採集管內結露,就會造成堵塞或氣體吸附等,無法正確偵測氣體,因此嚴禁結露。請結合本儀器的使用環境,充分注意採集地點的溫度和濕度,避免本儀器或氣體採集管中發生結露等現象。請務必遵守使用範圍。

請不要在本儀器附近使用對講機

- 如果收發器等在本儀器附近發射電波,有時會影響讀值。使用收發器等時,請在不會造成影響的場所使用。
- 請避免在發生強的電磁波的機器(高頻機器、高電壓機器)附近使用。

請確認流量確認顯示有旋轉作動,再行使用

當流量確認顯示未作動時,不能進行正確的氣體偵測。請確認流量是否已喪失。

請務必進行定期檢查

本儀器是安全保障儀器,為確保安全,請務必定期檢查再使用。如果不進行檢查而持續使用時,會使感測器的靈敏度改變,無法準確地進行氣體偵測。

▲ 注意

其他

- 如果隨意按按鍵,各設定被更改,會使警報不能正常作動。請不要進行本使用說明書沒有記載的操作。
- 請不要摔落或者施加衝擊。否則可能會導致靈敏度下降。
- 請不要用尖東西頂蜂鳴器的開口部。否則會導致故障、破損。
- 請不要撕掉顯示部的面板膜。否則會損害防水/防塵性能。
- 請不要在紅外線埠部張貼標籤等。否則不能進行紅外線通訊。
- 使用環境中可能存在對本儀器感測器造成不良影響的氣體。存在以下氣體時不可使用。
 - ① 高濃度且連續存在的硫化物(H2S、SO2等)
 - ② 鹵化類氣體(氯化合物、氟利昂等)
 - ③ 矽(矽化合物)

如果在含有上述氣體(高濃度硫化物、鹵化類氣體、矽等)的環境中使用,將會導致感測器使用壽命急劇縮短,或是無法正確讀值等不良情況,因此請不要在這樣的環境中使用。萬一已於存在矽等的場所進行偵測時,請務必在下次使用前確認氣體檢測感度。

3. 產品的構成

3-1. 主機及標準配件

請在開箱後確認主機與配件。

萬一物品不足,請聯繫經銷商或就近的本公司營業所。

<主機>




<標準配件>


名称	外觀	數量	名稱	外觀	數量
3 號鹼性電池	TOSHIBA TOSHIBA	4 顆 (已安 裝)	手吊帶		1
氣體採集棒		1	使用說明書	_	1
+氣體採集管		1	產品保固書	_	1

3-2. 各部位名稱與功能

<外觀>(主機)



編號	名称	功能
1	LCD 顯示部	顯示氣體濃度、測定氣體名稱、警報等。
2	蜂鳴器口	操作音、警報音的發出口。(請不要堵塞。)
3	警報燈窗	警報時指示燈閃爍(紅)。
4	校正/▲按鍵	長按則進行空氣調整。
(5)	解除警報/▼按鍵	如在發出警報時按下,將重置警報。
6	顯示切換按鍵	按下可切換顯示。
7	電源/確定按鍵	進行電源的 ON/OFF。
8	氣體吸入口	連接氣體採集管。
9	氣體排出口	吸入氣體的排放處。(請不要堵塞。)
10	鎖板	固定電池蓋的板。
11)	電池蓋	保護電池的蓋子。
12	紅外線埠	用於資料發送接收的埠。使用資料收集器管理軟體(選配品),向電腦上傳偵測資料,或從電腦對本儀器進行各種設定的埠。



		<u> </u>
編號	名稱	功能
1	作動狀態顯示	顯示偵測模式下的作動狀態。正常時:閃爍。
2	流量確認顯示	顯示吸入狀態。正常時:旋轉。
3	範圍模式顯示	範圍模式以 Lo/Hi/Auto 圖示顯示。
4	電池餘量顯示	顯示電池餘量的標準。
(5)	氣體名稱顯示	顯示偵測氣體名稱。
6	濃度及單位顯示	顯示氣體濃度值與單位。
7	測量極限及光柱顯示	以光柱儀錶顯示氣體濃度值的等級。
		同時顯示測量極限值。
8	時鐘顯示	顯示時間。

*註記

電池餘量顯示,電池餘量的基準如下圖所示。

如電池餘量進一步減少,電池標誌內開始閃爍(【2)。


*註記

範圍模式顯示圖示

L o:低範圍(0-10%LEL)固定 H i:高範圍(0-100%LEL)固定

Auto:從低範圍到高範圍,自動切換範圍

<外觀>(氣體採集棒+氣體採集管)



編號	名稱	功能
1	氣體採集棒	接觸偵測部位,採集氣體的部分。
		內建粉塵過濾器。
2	氣體採集管	採集氣體所通過的樹脂軟管。
3	軟管連接耦合器	連接主機的接頭。

4. 使用方式

4-1. 使用注意事項

不論您是首次使用本儀器,還是已熟練使用,都請務必遵守使用方法中的注意事項。 未能遵守這些注意事項時,可能會引發機器故障,無法正常進行氣體偵測。

4-2. 啟動準備

▲警告

本儀器的顯示部帶有出貨時貼在顯示螢幕上的防劃痕保護膜。使用產品前請務必撕下此保護膜。附有保護膜的產品無法滿足防爆性能。

在開始氣體偵測前,請確認以下內容。

- 不得帶有出貨時貼在顯示部上的防劃痕保護膜
- 有安裝電池(電池餘量足夠)
- 粉塵過濾器無污漬
- 氣體採集棒無鬆動
- 軟管連接耦合器已連接好

<電池更換方法>


首次使用時或者電池餘量少時,請按照以下要領安裝新的3號鹼性乾電池(LR6株式會社東芝製造4顆)。

▲注意

- •請務必先關閉本儀器的電源再進行。
- 請在非危險場所進行。
- •請4顆電池都使用新的。
- •請注意極性。
- 如果電池蓋未完全鎖緊,電池有可能脫落,或從縫隙進水。此外,如果中間夾有微小異物,有可能會進水。
- ①確認本儀器電源已關閉。※若電源打開時請暫且將其關閉。
- ②解鎖後打開電池蓋。
- ③取出舊電池,並注意極性更換新電池。
- ④關閉電池蓋並上鎖。※上鎖時會發出「喀嚓」聲。








<氣體採集棒檢查>

請目測檢查氣體採集棒內的粉塵過濾器。

- 確認粉塵過濾器無污漬。
- 粉塵過濾器的更換方法發現污漬時請按照以下要領更換過濾器。
 - ①握住氣體採集棒中央部,以逆時針方向旋轉前端部並取下。
 - ②從中央部中取出髒的粉塵過濾器,放入新過濾器。
 ※粉塵過濾器無正反之分。
 - ③順時針旋轉前端部進行安裝。
 - ※請牢牢擰緊。未擰緊會導致洩漏。
 - ※擰緊時請用手擰緊。




<組裝>

如下圖所示在主機上連接氣體採集棒。

※將開放環拉往身前的同時,將軟管連接耦合器插入主機氣體吸入口後放開。

開放環 (軟管連接耦合器)



4-3. 啟動方法

<開啓電源>

長按[電源]按鍵直至蜂鳴器發出嗶聲(1秒以上),電源打開。 電源打開後,LCD顯示將會如下所示自動切換,進入偵測模式。

啟動流程(約15秒)

長按電源按鍵1秒以上

LCD 全部亮燈

(蜂鳴器鳴響:1次<嗶>)

日期時間顯示

顯示例:

2014年6月1日 8時30分

電池電壓顯示

警報方式顯示

顯示例:

6.0V

AL-H (<自持>)

氣體顯示


顯示例:

CH4

測量極限顯示

顯示例:

100%LEL



※警報方式: AL-H (Alarm-Hold<

AL-H(Alarm-Hold<自持>) AL-A(Alarm-Auto<自動回歸>)

₩F-


WARNING 設定值顯示

顯示例: 10%LEL




ALARM 設定值顯示

顯示例: 50%LEL



偵測模式 (蜂鳴器鳴響:2 次<嗶嗶>)




*註記

• 最後關機時使用的範圍模式會被保留。

<基本作動流程>

通常在電源接通後以偵測模式使用。



* 註記

- ·故障警報內只有流量下降警報「FAIL~LOW FLOW」可在處理流量下降的原因之後通 過[解除警報]按鍵操作進行解除。除此以外的故障警報請在斷開電源後,立即聯繫經銷 商或就近的本公司營業所進行修理。發生時鐘異常「Fail Clock」雖然可在按下[解除警 報]按鍵後進行臨時使用,但時鐘功能未正常作動。為此,資料收集器功能也不會正常 作動。
- 若約 20 秒未操作,則背光會熄滅。但在警報作動中連續亮燈。

<空氣校正>

即使在開始前進行了檢查,或吸入了新鮮大氣,零點仍然偏離時請進行空氣校正。 ※進行空氣校正時,請確認周圍為新鮮大氣。

①在偵測模式下,長按[校正] 按鍵。

②從「AirCL~HOLD AIR」顯示切換至「AdJ~RELEASE」顯示後,放開[校正]按鍵(蜂鳴器鳴響:3次<學學學》)




↓[校正] *****; **\$, ~[**; **@**HOL] AIR



進行零點調整,返回偵測模 式。

(蜂鳴器鳴響:1次<嗶>)




※若空氣校正不良,會顯示 「FAIL~AIR CAL」。請按下 [解除警報]按鍵,解除警報。 返回偵測模式(調整前)。

* 註記

- 請在接近使用環境的壓力、溫度濕度條件下,且新鮮空氣中進行空氣校正。
- 請在讀值穩定後再進行空氣校正。
- •如果保管場所與使用場所的溫度驟變超過 15℃,請在打開電源的狀態下,在與使用場所相同的環境中適應 10 分鐘,在新鮮大氣中進行空氣校正後再使用。

4-4. 偵測

啟動準備完成並進行空氣校正後,在偵測模式下將探針靠近偵測部位,對氣體進行偵測。



顯示方法(例)

• CH4 濃度: 0.0%LEL

• 偵測範圍: 0-10.0%LEL (Low RANGE)

·範圍模式:自動切換(Auto)

電池餘量:餘量少時 刻:20時18分

▲ 危險

- 在人孔中或密閉場所偵測時,請絕對不要將身體探入人孔的入口,或窺視內部。可能有空氣缺氧或其他氣體噴出的危險。
- 氣體排放口排出的空氣等有可能會缺氧。請絕對不要吸氣。
- 有可能會排出高濃度(LEL以上)氣體。請絕對不要靠近明火。

▲警告

- 在製造上確保本儀器在大氣壓力下抽取周圍的氣體。如果向本儀器的氣體吸入口、氣體排放口(GAS IN, GAS OUT)施加過大的壓力,偵測氣體可能從內部漏出。使用中請避免施加過大的壓力。
- •請勿在壓力超過大氣壓的場所直接連接採集管。否則可能會損壞內部配管系統。
- 在環境空氣中進行空氣調整時,請確認環境空氣為新鮮空氣後再進行。在存在雜質氣體等的狀態下進行校正時,無法正確調整,實際發生氣體洩漏時會非常危險。
- 在已經有發出氣體警報時會相當危險。請依客戶判斷進行適當處理。
- 使用前請確認電池餘量。長期未使用時,電池電量可能已耗盡。請務必更換新電池後再使用。
- 若發出電池電壓下降警報,則不可進行氣體偵測。如在使用中發出警報,請斷開電源, 在非危險場所迅速更換電池。
- •請勿堵塞蜂鳴器口。否則將無法發出警報聲。

▲注意

• 在進行氣體偵測時,為避免環境中的粉塵影響,請裝上隨附的氣體採集棒使用。

*註記

- 氣體採集管請不要使用非本公司指定的軟管。
- 氣體採集管請務必在連接氣體採集棒的狀態下使用,避免吸入異物。
- 為了使本儀器的感測器正確進行氣體偵測及濃度顯示,需要一定以上的氧氣濃度。
- 在高濃度可燃性氣體環境下會因氧氣濃度不足,可能導致無法準確偵測,當偵測到超過100%LEL的氣體時,即使可燃氣體濃度下降也會保持超限顯示(∩∩∩)。
- 長時間持續偵測高濃度可燃性氣體時,可能會對感測器產生不良影響。
- 低溫度環境下,電池在性能上、使用時間均會縮短。
- 在低溫環境下,會有液晶顯示速度反應變慢的情況。
- •吸入高於100%LEL的高濃度可燃性氣體時,由於會吸附到氣體採集管、氣體採集棒等上,在管內有可能會殘留氣體。吸入高濃度可燃氣體後,請務必進行清除,以去除吸附氣體(吸入新鮮空氣,並確認讀值為零)。

另外,如在完全清除前進行空氣校正,有可能無法正確調節,影響測量。在這種情況下,只要拆下氣體採集管進行空氣校正,就可防止校正不良的情況。

<截點記錄器>

可以記錄測量中的任意瞬時讀值。

可記錄最多達256筆資料,如資料記錄值達到最大值,會從最舊的資料開始覆蓋。


截點記錄器

①按下[▼]+[▲]按鍵,跳轉至 截點記錄器模式。

顯示記錄的資料編號及時刻、濃度顯示。


②適時按下[確定]按鍵·記錄按 下按鍵時的時刻與濃度顯 示。

顯示「END」後,返回偵測 模式。



※此時還未記錄。

※<u>要中斷操作時,請按下</u> [顯示切換]按鍵。



4-5. 各種模式概要

各模式概要如下。

模式	項目	 LCD 顯示	内容
偵測模式	_	LCD 顯示 Auto CH4 8	通常為使用的模式。
		2 CH4 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	
		%LEL 40	
空氣校正	_	<u>₩ 5:30</u>	進行調零。
模式			
		A, r[L	
		™HOLI AIR	
顯示模式	峰值顯示	6	顯示從接通電源後到確認的這一段時
		CH4 8	間內,所偵測到的最高濃度。
			※ <u>長按[解除警報]按鍵,直至顯示</u>
		%LEL / /	「CLEAR~RELEASE」。可清除峰值顯 示。
	濃度顯示氣體	<u> </u>	 將設定變更為本儀器中預先註冊的氣
	替換讀取設定		體,則顯示從偵測對象氣體(HC或
		SAS	CH4)變為替換讀取的氣體濃度。
		FEER I T C T	
	警報設定值顯示	₩LIST	顯示本儀器的警報設定值。
			※顯示警報設定值時,按下[確定]按鍵
		d: 5P	後,可進行相應設定的警報測試。
		₩PLARMP	
	泵吸入量設定	♥;	可變更泵的吸入量(多少)。
			※ <u>L: Low(吸入量<少>)</u>
		L	H: High(吸入量<多>)
		WPUMP SET	
	日誌資料顯示	♥\$	以截點記錄器顯示記錄的資料。
		di SP	
		WREC JATA	
	跳轉至用戶模式	\$ 5	跳轉至用戶模式。
		™USER	

模式	項目	LCD 顯示	內容
用戶模式	峰值光柱顯示 設定	NO ALARM	設定從接通電源後到確認的這一段時間內,以閃爍光柱方式顯示所偵測到的最高濃度的 ON/OFF。
		WAINTENANOS WPERK BRR	
	日期時間設定	(NO ALARM)	進行內部時鐘的日期時間設定。
		WAINTENANCE TA TE	
	ROM/SUM 顯示	NO ALARM	顯示本儀器的程式編碼及 SUM 值。 ※通常客戶不使用。
		WANGENANOS WROM/SUM	
	跳轉至偵測模式	NO ALARM	跳轉至偵測模式。

▲ 注意

- 使用後請返回偵測模式。用戶模式無法自動返回偵測模式。
- 用戶模式中不會進行氣體偵測、警報作動。

*註記

- •若大約20秒未操作時,將自動從顯示模式返回偵測模式。
- •若約30秒未操作,則背光會熄滅。
- 顯示模式中會持續進行氣體偵測、警報作動。

4-6. 顯示模式

4-6-1. 跳轉至顯示模式

可進行各種顯示及設定。

跳轉至顯示模式

按下[顯示切換]按鍵,跳轉至 顯示模式。

峰值顯示

顯示從接通電源後到確認的 這一段時間內,所偵測到的最 高濃度。

濃度顯示替換讀取設定

可替換讀取為預先註冊的氣 體,並顯示濃度。

警報設定值顯示

可進行警報設定值的顯示及 作動測試。

泵吸入量設定

可設定泵吸入量 L:Low 或 H:High •

日誌資料顯示


可瀏覽截點記錄器所記錄的 資料。

偵測模式



※按下[▲]或[▼]按鍵,選擇 相應選項,按下[確定]按鍵 後進行顯示或設定。





※長按[解除警報]按鍵,直至 顯示「CLEAR~RELEASE」。 可清除峰值顯示。

↓[顯示切換]



參閱 4-6-2. 濃度顯示替換讀 取設定

↓[顯示切換]



⇒ 參閱 4-6-3. 警報設定值顯示

→[顯示切換]




⇒ 參閱 4-6-4. 泵吸入量設定

√[顯示切換]




⇒ 參閱 4-6-5. 日誌資料顯示



4-6-2. 濃度顯示氣體替換讀取設定

通常情況下,本儀器濃度會依規格顯示為「甲烷(CH4)」或「一般可燃性氣體(HC)」, 但可替換讀取為預先註冊的氣體,並顯示濃度。



▲ 注意

WLIST

- 進行濃度顯示替換讀取設定時,請參閱次頁「GP-1000 氣體種類一覽」,並進行替換讀取。
- 另售的螺旋管有部分氣體無法替換讀取。請使用合適的軟管。

*註記

- 規格一覽中記載的警報精度及警報延遲時間僅適用校正氣體(CH4或 HC)。
- 替換讀取的濃度顯示為大致標準。要正確顯示濃度,需要使用偵測對象氣體進行氣體 校正。使用測量對象氣體進行氣體靈敏度校正時,請聯繫經銷商或就近的本公司營業 所。
- •可替換讀取的氣體清單請參閱下表「GP-1000 氣體種類一覽」。
- •本儀器偵測的可燃性氣體包括「一般可燃性氣體(HC)用」、「甲烷(CH4)用」兩種規格。 部分規格存在無法替換讀取的氣體種類。請參閱下表「GP-1000 氣體種類一覽」。

GP-1000 氣體種類一覽

替換讀取 氣體種類一覽	氣體名稱顯示	由 CH4 規格 替換讀取	由 i-C4H10 規格 替換讀取	標準軟管	螺旋管 (另售)	JG 規格
甲烷	CH4	0	×	0	0	×
異丁烷	i-C4H10	\circ	0	0	\circ	\circ
氫氣	H2	\circ	0	0	\circ	0
甲醇	СНЗОН	\circ	0	0	×	×
乙炔	C2H2	0	0	0	0	0
乙烯	C2H4	\circ	0	0	\circ	\circ
乙烷	C2H6	0	×	0	0	0
乙醇	С2Н5ОН	0	0	0	×	×
丙烯	С3Н6	0	0	0	×	0
丙酮	C3H6O	0	0	0	×	×
丙烷	C3H8	0	×	0	0	0
丁二烯	C4H6	\circ	0	0	×	\circ
環戊烷	C5H10	\circ	0	0	×	0
苯	С6Н6	\circ	0	0	×	×
正己烷	n-C6H14	\circ	0	0	×	×
甲苯	C7H8	\circ	\bigcirc	\bigcirc	×	×
庚烷	n-C7H16			\bigcirc	×	×
二甲苯	C8H10			\bigcirc	×	×
乙酸乙酯	EtAc			\bigcirc	×	×
IPA	IPA			\bigcirc	×	
MEK	MEK		0	0	×	X
甲基丙烯酸甲酯	MMA			\bigcirc	×	×
二甲醚	DME		0	0	×	0
甲基異丁基酮	MIBK	0	0	0	×	×
四氫呋喃	THF	0	0	0	×	×


▲注意

•以 JG 型號認可規格使用可燃氣體替換讀取設定時,請選擇上述表中「JG 規格」欄記有〇記號的氣體種類。選擇記有×記號的氣體種類,將無法達到 JG 型號認可的要求。

4-6-3. 警報設定值顯示

可進行警報設定值的顯示及作動測試。

警報設定值顯示



※<u>要中斷操作時,請接下</u> [顯示切換]按鍵。

①按下[確定]按鍵,跳轉至警報設定值顯示。

②按下[▲]或[▼]按鍵,選擇欲 顯示的警報設定值。




※<u>可確認 F.S.及 WARNING、</u> ALARM。



※按下[確定]按鍵後,可進行 相應的警報作動測試。欲 解除警報時,請按當中的 任一按鍵。

③按下[顯示切換]按鍵,返回 顯示模式選項。




↓[顯示切換]

ø; SP ■ALARM--P

4-6-4. 泵吸入量設定

可設定泵吸入量 L:Low (吸入量<少>)或 H:High (吸入量<多>)。



4-6-5. 日誌資料顯示

可瀏覽截點記錄器所記錄的資料。

日誌資料顯示

LCD 顯示

Si SP

WREC_ JATA

Si SP

WYES/ENT.

Si SP

WNO /JISP

□IREE]


※<u>要中斷操作時,請按下</u> [顯示切換]按鍵。

①按下[確定]按鍵,跳轉至日 誌資料顯示。

②按下[▲]或[▼]按鍵,選擇相應的日誌記憶體編號,按下 [確定]按鍵後確定選擇。

③顯示選擇的日誌內容。

④要結束時,按下[顯示切換] 按鍵,返回顯示 模式選項。



830

 $[\blacktriangle]$

 \Leftrightarrow

※要繼續顯示日誌資料 時,按下[確定]按鍵,反 覆進行②以後的操作。

(IZ

930

MODE



4-7. 用戶模式

4-7-1. 跳轉至用戶模式

可進行內部時鐘修正等保養。

跳轉至用戶模式

按下[確定]按鍵,跳轉至用戶 模式。

峰值光柱顯示設定

可通過光柱顯示偵測氣體濃度的峰值。

日期時間設定

進行內部時鐘的日期時間設 定。

ROM/SUM 表示

顯示本儀器的程式編碼及 SUM 值。

跳轉至偵測模式


要結束時,按下[確定]按鍵, 返回偵測模式。



※按下[▲]或[▼]按鍵,選擇 相應選項,按下[確定]按鍵 後進行設定。



⇒ 4-7-2. 峰值光柱顯示設定



→ 4-7-3. 日期時間設定



※通常客戶不使用。





▲注意

- 使用後請返回偵測模式。用戶模式無法自動返回偵測模式。
- 用戶模式中不會進行氣體偵測、警報作動。

*註記

•若約30秒未操作,則背光會熄滅。

4-7-2. 峰值光柱顯示設定

可通過光柱顯示偵測氣體濃度的峰值。


※初始設定為無<oFF>設定。

峰值光柱顯示設定

①按下[確定]按鍵,跳轉至峰 值光柱顯示設定。

②按下[▲]或[▼]按鍵, 選擇峰值光柱顯示的 有 <on>無<oFF>,按下[ENTER] 後確定選擇。

顯示「END」後,返回用戶 模式選項。




4-7-3. 日期時間設定

進行內部時鐘的日期時間設定。

日期時間設定

- ①按下[確定]按鍵,跳轉至日期時間設定。
- ②以年→月→日→時→分的順 序設定。 確定「分」後將顯示「END」, 返回用戶模式選項。



※<u>按下[▲]或[▼]按鍵,調準</u> 日期時間,再按下[ENTER] 按鍵確定。

4-8. 關閉電源

長按[電源]按鍵(3 秒以上)直至蜂鳴器發出嗶嗶嗶聲(「TURN OFF」顯示消失),電源關閉。

▲注意

氣體濃度顯示出於較高狀態時請勿關閉電源。否則殘留在本儀器內的高濃度氣體會對感測器造成不良影響。

5. 各種作動及功能

5-1. 氣體警報作動

氣 體 警 報:如果偵測到的氣體達到或超過警報設定值就會發出警報。

氣體警報作動:自持作動

警報顯示:以警報燈、蜂鳴器、氣體濃度顯示值的閃爍進行通知。 警報種類:第一警報(WARNING)、第二警報(ALARM)、OVER警報

<氣體警報一覧>

警報的種類	第一警報	第二警報	OVER 警報
	10%LEL	50%LEL	100%LEL
警報燈	重複約1秒週期的閃爍 作動	重複約0.5秒週期的閃爍作動	重複約 0.5 秒週期的閃爍作動
蜂鳴器	重複約1秒週期的強弱 鳴響	重複約0.5秒週期的強弱鳴響	重複約 0.5 秒週期的強弱鳴響。
LCD 顯示	氣體濃度以及	氣體濃度以及	氣體濃度以及
	WARNING 顯示的閃爍	ALARM 顯示的閃爍	OVER 顯示的閃爍


<顯示作動>

警報為兩階段警報,如果達到或超過各階段的警報設定值就會作動。

氣體濃度顯示

氣體濃度顯示及內容顯示閃爍。


如超過偵測範圍,LCD顯示變為「∩∩∩」(超限)。



顯示例

警報燈及蜂鳴器

根據警報種類不同,會進行慢速斷續作動或快速斷續作動。



<解除警報的方法>

偵測的氣體濃度值低於警報設定值時,按下[解除警報]按鍵,解除氣體警報。

*註記

- •即使偵測的氣體濃度恢復至低於警報設定值,在按下[解除警報]按鍵前,蜂鳴器及警報 燈也會繼續作動(自持)。
- •超過 100%LEL,發生超限警報時,即使偵測的氣體濃度恢復至低於 100%LEL 也會保持顯示「OVER」。按下[解除警報]按鍵,可進行解除。解除時,氣體濃度值低於測量極限時,將返回氣體濃度顯示。超限時,將會再次發出超限警報。

5-2. 故障警報作動

故 障 警 報:偵測本儀器內的異常,作為故障警報發出。

故障警報作動:自持作動

警報顯示:以警報燈、蜂鳴器、內容顯示進行通知。

警報種類:系統異常、感測器異常、校正異常、電池電壓下降、流量下降、時鐘異常

<顯示作動>

警報的種類	系統異常、感測器異常、校正異常、電池電壓下降、流量下降、 時鐘異常
警報燈	約1秒週期的閃爍作動
蜂鳴器	約1秒週期的間歇性鳴響
LCD 顯示	内容顯示



顯示例(流量下降)

*註記

- ·故障警報內只有流量下降警報「FAIL~LOW FLOW」可在處理流量下降的原因之後通過[解除警報]按鍵操作進行解除。除此以外的故障警報請在斷開電源後,立即聯繫經銷商或就近的本公司營業所進行修理。發生時鐘異常「Fail Clock」雖然可在按下[解除警報]按鍵後進行臨時使用,但時鐘功能未正常作動。為此,資料收集器功能也不會正常作動。
- 有關故障內容(錯誤訊息) 詳情,請參閱「8. 故障排除」。

6. 保養檢查

本儀器是防災、安全上的重要儀器。 為維持本儀器性能,提高防災和安全上的可靠性,請定期實施保養、檢查。

6-1. 檢查頻率與檢查項目

• 日常檢查:請在作業前進行檢查。

• 定期檢查:1年至少1次(建議:6個月至少1次)的頻率實施。

檢查項目	檢查內容	日常 檢查	定期 檢查
電池餘量	確認電池餘量足夠。	\circ	\circ
管	請確認無開裂、裂紋、開孔。	\circ	\bigcirc
過濾器	請確認過濾器是否有污漬。	0	0
本体動作	請確認 LCD 顯示,再確認是否有故障顯示。	0	0
濃度顯示	使本儀器吸入新鮮的空氣,確認濃度顯示值為零如不為零時,請確認周圍無雜質氣體後再進行校零。	0	0
氣體靈敏度校正	請用調整用標準氣體進行氣體靈敏度校正。	_	0
氣體警報確認	請用調整用標準氣體確認氣體警報。	_	\bigcirc

*註記

- 氣體靈敏度校正時,需要專用器具及製作調整用標準氣體。因此,氣體靈敏度校正請委託經銷商或就近的本公司營業所。
- 本儀器內建的感測器有有效期限的規定,需要定期更換。進行氣體靈敏度校正時,如果出現無法校正、空氣校正後讀值也不能恢復、讀值不穩等現象,這表示感測器已達到使用壽命。請委託銷售店或者最近的本公司營業所。另外,保固期限為1年。

6-2. 清潔方法

當本儀器明顯髒污時,請進行清潔。清潔時,請務必關閉電源,用廢布等擦拭污垢。用水擦拭或使用有機溶劑清潔會引發故障,請勿使用。

▲注意

擦拭本儀器的污漬時,請不要澆水或者使用酒精、揮發油等有機溶劑。否則有可能會造成 本儀器表面變色、損傷及感測器故障。

6-3. 消耗性零件的更换

<建議定期更換零件清單>

No.	名稱	檢查建議期間	建議更換循環	數量 (個/台)	備考
1	泵單元	6個月	1~2年	1	RP-12 %
2	氣體感測器	6 個月	3年	1	NC-6215 %
3	墊圈類	_	2年	1	*
4	粉塵過濾器	使用前後	使用前後	1	零件號碼
	(10月組)				4181-9573-10
5	3 號鹼性乾電池	_	_	4	LR6株式會社東
					芝製造

[※]更換零件後,須由專業的維修人員進行作動確認。為了機器的穩定作動與安全,請交由專業的維修人員處理。請委託銷售店或者最近的本公司營業所。

*註記

上述更換週期為參考值,實際將取決於使用條件。另外,該週期不代表保固期。更換時間會視定期檢查的結果而有所變動。

<更換電池>

更換電池的方法,請參照「4-2. 啟動準備<電池更換方法>」。

<過濾器部>

粉塵過濾器的更換方法,請參照「4-2. 啟動準備<氣體採集棒檢查>」。

▲注意

- 更換粉塵過濾器時,請務必先關閉本儀器的電源再進行。
- 粉塵過濾器請務必使用本儀器專用品。使用相似產品則有可能不能正確偵測氣體。

6-4. 氣體靈敏度校正

故障警報內只有流量下降警報「FAIL~LOW FLOW」可在處理流量下降的原因之後通過 [解除警報]按鍵操作進行解除。除此以外的故障警報請在斷開電源後,立即聯繫經銷商或就近 的本公司營業所進行修理。發生時鐘異常「Fail Clock」雖然可在按下[解除警報]按鍵後進行臨 時使用,但時鐘功能未正常作動。為此,資料收集器功能也不會正常作動。

▲注意

請不要使用打火機氣體檢測本儀器的檢測感度。有可能會因打火機氣體中所含的成分而導致感測器性能老化。

7. 關於保管以及廢棄

7-1. 保管或長期不使用時的處理

本儀器請在下述環境條件下保管。

- 常溫、常濕、避免陽光直射的陰暗處
- •不會產生氣體、溶劑、蒸氣等的環境

收納製品的梱包箱時,將其放入並保管。 無梱包箱時,請避免灰塵等並保管。

▲注意

- 長期不使用時,請取出電池保管。否則電池漏液可能導致火災、人身傷害等。
- •即使長期不使用,也請每6個月接通一次電源,確認泵的吸入動作(3分鐘左右)。無法作動時,有可能是泵的馬達內部的潤滑油固化所致。

7-2. 再度使用時的處理

▲注意

停止保管後重新使用時,請務必進行氣體校正。包括氣體校正在內,重新調整請聯繫經銷 商或就近的本公司營業所。

7-3. 產品的廢棄

廢棄本儀器時,請將其作為事業廢棄物(不可燃物),遵照當地的法令等,進行合適的處理。

▲警告

• 廢棄電池時,請遵照各地規定的方法進行處置。

<在歐盟各成員國內的廢棄方式>

· 關於廢棄電子電機設備(WEEE)指令



本儀器上貼有如左圖的標誌,表示本儀器及其個別零件不可作為一般垃圾或家庭垃圾丟棄,丟棄時必須適當分類。

透過適當的方式丟棄,能避免對人體健康或環境的潛在不良影響。

丟棄產品時,請依照所居住國家可利用的退還或回收制度,以利能適當處理、回收、 再利用。有關已使用產品的回收或再利用的詳情,請詢問購買產品的銷售店或供應商。

· 關於電池規則



本儀器或電池上貼有如左圖的標誌,表示電池不可視為一般垃圾或家庭垃圾丟棄,必須分類後丟棄。

丟棄電池時,請依照您所居住國家可利用的回收制度,依照適當的方式丟棄,以利能 適當處理、回收、再利用。

電池的拆卸方法

請參閱 4-2. 啟動準備<電池更換方法>取出。

內建電池

型號	種類
LR6	鹼性電池

8. 故障排除

這份故障排除表並沒有記載本儀器的所有問題原因。只是簡單地敘述了常見問題的原因,以輔助客戶查詢故障原因。當故障狀況是本章節內未記載的狀況,或進行處理後仍未能恢復時,請聯繫經銷商或就近的本公司營業所。

<機器的異常>

<機器的異常>				
狀況	原因	處理方法		
無法開啟電源	電池已極度消耗殆盡	請 4 顆電池都使用新的。		
	按[電源]按鍵的時間過短	接通電源時,請按[電源]按鍵,直到發出「嗶」 聲再鬆開。		
	電池安裝不正確	請確認電池是否被正確安裝在主機上。		
異常作動	突然的靜電雜訊等影響	請關閉電源,再重新啟動。		
操作無效	突然的靜電雜訊等影響	暫時取出電池後再重新裝上電池,並開啟電源 進行操作。		
<u>系統異常</u> FAIL∼SYS□□□	主機電路發生異常	請記錄顯示內容「FAIL~SYS□□□」,並委 託經銷商或就近的本公司營業所進行修理。		
電池電壓下降警報 FAIL~BATTERY	電池餘量不足	請關閉電源,更換成新電池。		
無法調零(調整不良)	進行調零時,周圍空氣不新	請按下[解除警報]按鍵,解除警報。請在供應 新鮮空氣後,重新進行調零。		
感測器異常 FAIL~SENSOR	感測器發生故障	請委託經銷商或就近的本公司營業所更換感 測器。		
流量下降警報 FAIL~LOW FLOW	因採樣部堵塞、管彎折等導 致流量下降	請在處理了堵塞、彎折等問題後,請按下[解除 警報]按鍵,解除警報。		
	泵發生故障	請委託經銷商或就近的本公司營業所更換泵。		
	長期保管未使用(6個月以上)	顯示流量下降警報時,請關閉電源後重新打開電源。進行了數次操作仍未改善時,請委託經銷商或就近的本公司營業所更換泵。		
時鐘異常 FAIL~CLOCK	時鐘功能發生故障。	請委託銷售店或最近的本公司營業所進行維修。		

<讀值的異常>

・中央「下でコイント」は、		
狀況	原因	處理方法
指示值一直處於上	感測器漂移	請進行調零。
升,無法復位	吸入了高濃度的可燃性氣	請供應新鮮空氣,放置片刻。
	體	

9. 產品規格

<規格一覽>

型號	GP-1000	
偵測氣體	可燃性氣體 (CH4 或 HC 等) *1	
偵測原理	新型陶瓷式	
測量範圍	0-100%LEL	
警報的種類	氣體警報: 自持、兩階段警報 流量下降、感測器連接不良、電池電壓下降、電路異常、校正範 圍異常	
警報動作	氣體警報: 蜂鳴器斷續、警報燈(紅)閃爍、氣體濃度閃爍 故障警報: 蜂鳴器斷續、警報燈(紅)閃爍、故障內容顯示	
警報設定值	1st:10%LEL 、 2nd:50%LEL	
讀值精度	測量極限的±5% (同一條件下)	
回應時間	90%回應 30 秒以內	
警報延遲時間	30 秒以內	
偵測方式	泵吸入式、流量 0.3L/min 以上(泵吸入量:設定 LOW 時)	
顯示	液晶 7 段數值顯示 + 光柱儀錶(50 分割) + 狀態資訊顯示 7 段數位數值顯示 : 0~100%LEL 數位光柱儀錶顯示 : 自動範圍切換 0~10 %LEL (L 範圍) 0~100 %LEL (H 範圍)	
電源	3 號鹼性電池 4 顆**2	
連續使用時間	20 小時以上(新電池、無警報無照明、25℃的狀況下)	
使用環境	使用溫度範圍 -20~+50℃ 使用濕度範圍 95%RH 以下(無凝結時)	
外型尺寸	約 80(W)×124(H)×36(D)mm(凸起部除外)	
重量	約 260g(電池除外)	
防塵防滴構造	相當於 IP67	
防爆性	本質安全防爆結構 Ex ia II C T4(Japan Ex 防爆檢定) II 1 G Ex ia II B T4 Ga(ATEX 防爆檢定) Ex ia II B T4 Ga(IECEx 防爆檢定)	
功能	LCD 背光、資料收集器、日誌資料顯示、峰值顯示、泵吸入量切換、 氣體替換讀取	
標準配件	電源類:3 號鹼性電池 4 顆 收納類:手吊帶 採樣類:氣體採集管(1m)+氣體採集棒	

- ※1 出貨時設定 CH4 或 HC中的任意一種(於訂購時指定)。
- ※2 為滿足防爆性能要求,請使用防爆構造電氣設備型式檢定合格證中列出的電池。

修訂記錄

版次	修訂內容	
0	初版(PT0-1207)	2021/10/29
1	1-4. 規格及防爆規格的確認方式、CE 符合標準聲明變更	2024/5/31
2	CE 符合性聲明書 刪除、7-3 產品的廢棄 修改	2025/8/29